

Gutachtennummer: 2504100005

Datum: 03.04.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Gutachten

Fahrzeug-Kurzbewertung

Amtl. Kennzeichen		Fzg-Ident-Nummer	TMBHS61Z872097010
Erstzulassung		letzte Zulassung	
Nächste HU		Laufleistung	
Tachostand		Farbe	Diamantsilber Metallic
Fabrikat	SKODA	Typ	Octavia Combi 1.9 TDI DPF Ambiente
Fahrzeugart	PKW	Aufbauart / Türen	Kombi / 5
Leistung	77 kW	Motorart / Zylinder	Diesel / 4
Hubraum in cm ³	1896	Zul. Gesamtgewicht in kg	
Allgemeinzustand	verbraucht		

Die Besichtigung erfolgte am 01.04.2025
Die Besichtigung erfolgte durch Till März

Auto Riegel - Harald Riegel
Sankt-Florian-Straße 4 55252 Mainz-Kastel

Das Gutachten umfasst 7 Seite(n) incl.ggf. der Lichtbildanlage mit 5 Fotos

.....
Der Sachverständige
Till März

Dieses Gutachten wurde maschinell erstellt und ist ggf. ohne Unterschrift gültig.

Gutachtennummer: 2504100005

Datum: 03.04.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.


Technische Daten

Fahrzeugart	PKW
Aufbauart	Kombi, 5-türig
Plätze	5
Hubraum / Leistung	1896 ccm / 77 kW
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Diesel / 4-Zylinder / Reihe
Schadstoffklasse	Euro 4
Feinstaubplakette	grün
Fabrikat	SKODA
Typ / Untertyp	Octavia / Combi 1.9 TDI DPF Ambiente
Farbe	Diamantsilber
Lackart	Metallic

montierte Bereifung

Reifendimension	195/65 T15 91T
Reifenfabrikat	Continental
Reifenart	Winter-Reifen, Original

Profiltiefe in (mm)



Anzahl der Achsen 2

Grundlage Fahrzeugdaten

Gutachtennummer: 2504100005

Datum: 03.04.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Serienausstattung

Abgas-Rückführung; Ablagen Octavia; ABS; Airbag, Beifahrerairbag abschaltbar; Airbag, Fahrer und Beifahrer; Airbag, Kopfairbags; Airbag, Seitenairbags vorne; Antriebsschlupfregelung (ASR); Außenspiegel (2) elektrisch einstell- und beheizbar; Außenspiegel mit integrierten Blinkleuchten; Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe; Beleuchtetes Handschuhfach; Dieselpartikelfilter; Drehzahlmesser; Dritte Bremsleuchte; Einparkhilfe hinten, elektronisch; ESP Elektronisches Stabilitätsprogramm inklusive EDS, HBA und DSR; Fensterheber elektrisch vorn; Gepäcknetz im Kofferraum; Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat); Getönte Scheiben mit eingelasertem FIN-Code auf jeder Scheibe; Getriebe: 5-Gang-Getriebe; Heckscheibe beheizbar; Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage; ISOFIX-Verankerung für zwei Kindersitze; Klimaanlage "Climatic"; Kopfstützen (5) vorne und hinten; Lackierung: Uni; Lendenwirbelstütze für die Vordersitze; Lenkrad: höhen- und längseinstellbar; Leseleuchten vorn; Mittelarmlehne hinten mit Durchlademöglichkeit; Mittelarmlehne vorn inklusive großer Jumbo-Box; MSR (Motorschleppmomentregelung); Multifunktionsanzeige (Bordcomputer) im Drehzahlmesser; Nebelscheinwerfer; Pollenfilter; Polster: Stoff; Räder: Radzierblende für Stahlfelgen; Räder: Reserverad vollwertig; Räder: Stahl 6J x 15; Radio: Musiksystem "Melody"; Radiovorbereitung; Radiozubehör: Line-In-Audioanschluss (AUX-Buchse); Rücksitzbank 1/3 zu 2/3 geteilt, umklappbar; Servolenkung, elektromechanisch; Sicherheitsgurte Octavia; Sicherheitsleuchten in den Vordertüren; Sitz: Fahrer- und Beifahrersitz höhenverstellbar; Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel; Steckdose 12 V im Gepäckraum; Türverriegelung u. Warnblickanlage bei Unfall; Uhr-Digital; Verzurrösen im Gepäckraum; Wegfahrsperrung; Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Anhängervorrichtung, abnehmbar, mit Adapter; Dachreling; Klimaanlage "Climatronic"; Lackierung: Metallic / Perleffekt; Räder: Leichtmetall "HELIOS"; Sitze vorne beheizbar; Variabler Ladeboden im Kofferraum

Gutachtennummer: 2504100005

Datum: 03.04.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Bewertungsrelevante Schadenmerkmale

- Motorhaube - verkratzt/verschürft
- Scheinwerfer vorne rechts - Fehlstellung
- Stoßfänger vorne - verschürft
- Kotflügel vorne rechts - verschürft
- Radblende vorne rechts - verschürft
- Tür vorne rechts - verschürft/verformt
- Tür hinten rechts - verkratzt
- Seitenwand hinten rechts - verkratzt
- Radblende hinten rechts - verschürft
- Dachholm rechts - verkratzt
- Heckklappe - Korrosion/verkratzt
- Stoßfänger hinten - verkratzt/verschürft
- Seitenwand hinten links - verkratzt
- Radblende hinten links - verschürft
- Tür hinten links - verkratzt
- Tür vorne links - verkratzt
- Kotflügel vorne links - verschürft
- Radblende vorne links - verschürft
- Hauptuntersuchung - kein Nachweis - fällig
- Wartung - kein Nachweis - fällig
- Fahrzeug - verschmutzt
- Fahrzeugschlüssel - nicht vorhanden
- Probelauf - nicht möglich
- Fahrzeug lässt sich nicht öffnen
- Kilometerstand - nicht ablesbar
- Erstzulassungsdatum - nicht ermittelbar

Gutachtennummer: 2504100005

Datum: 03.04.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Gutachtennummer: 2504100005

Datum: 03.04.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Bild 3



Bild 4

Gutachtennummer: 2504100005

Datum: 03.04.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.




Bild 5