

**Gutachtennummer: 2504100036**

**Datum: 08.04.2025**

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

# Gutachten

## Fahrzeug-Kurzbewertung

Amtl. Kennzeichen		Fzg-Ident-Nummer	VF7N1NFU173804812
Erstzulassung		letzte Zulassung	
Nächste HU		Laufleistung	
Tachostand		Farbe	silber metallic
Fabrikat	CITROEN	Typ	Xsara 1.6 16V SX Plus
Fahrzeugart	PKW	Aufbauart / Türen	Limousine / 5
Leistung	80 kW	Motorart / Zylinder	Benzin / 4
Hubraum in cm <sup>3</sup>	1587	Zul. Gesamtgewicht in kg	1663
Allgemeinzustand	verbraucht		

Die Besichtigung erfolgte am 08.04.2025  
Die Besichtigung erfolgte durch Till März

Auto Riegel - Harald Riegel  
Sankt-Florian-Straße 4 55252 Mainz-Kastel

Das Gutachten umfasst 8 Seite(n) incl.ggf. der Lichtbildanlage mit 7 Fotos

.....  
Der Sachverständige  
Till März

Dieses Gutachten wurde maschinell erstellt und ist ggf. ohne Unterschrift gültig.

**Gutachtennummer: 2504100036**

**Datum: 08.04.2025**


Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

### Technische Daten

KBA-Nummer	3001742
Fahrzeugart	PKW
Aufbauart	Limousine, 5-türig
Plätze	5
Hubraum / Leistung	1587 ccm / 80 kW
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Benzin / 4-Zylinder / Reihe
Fabrikat	CITROEN
Typ / Untertyp	Xsara / 1.6 16V SX Plus
Farbe	silber
Lackart	metallic
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	1216 kg / 1663 kg / 447 kg

### montierte Bereifung

Reifendimension	195/55 R15 85H
Reifenfabrikat	Hankook
Reifenart	Winter-Reifen, Original

Profiltiefe in (mm)	
---------------------	---

Anzahl der Achsen	2
-------------------	---

Grundlage Fahrzeugdaten

### Serienausstattung

ABS mit EBV; Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite; Airbag: Kopfairbags vorne und hinten; Airbag: Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer; Außenspiegel (1) elektrisch einstellbar rechts; Außenspiegel (1) von innen einstellbar, links; Dekor in Blau oder Beige; Drehzahlmesser; Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) mit Antriebsschlupfregelung (ASR); Fensterheber elektrisch vorn; Getriebe: 5-Gang-Getriebe; Grundausstattung Xsara; Heckscheibenwischer mit Waschanlage; Klimaanlage FCKW-frei; Kopfstützen (Anzahl: 5); Lackierung: Uni; Lenkrad axial und vertikal verstellbar; Lenkrad: Lederlenkrad; Nebelscheinwerfer; Polster: Stoff; Radiovorrichtung mit Dachantenne; Rücksitzbank und -lehne 1/3 zu 2/3 geteilt umklappbar; Servolenkung, drehzahlabhängig; Sitze: Fahrersitz mechanisch höhenverstellbar; Tempomat; Wärmeschutzverglasung "Solar+"; Wegfahrsperrung; Zentralverriegelung mit Hochfrequenz-Fernbedienung

### Sonderausstattung

**Gutachtennummer: 2504100036**

**Datum: 08.04.2025**

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Lackierung: Metallic-Lackierung (2-Schicht); Radio: RD3

**Gutachtennummer: 2504100036**

**Datum: 08.04.2025**

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

### **Bewertungsrelevante Schadenmerkmale**

- Scheinwerfer rechts und links - blind
- Stoßfänger vorne - gebrochen/gerissen
- Reifen vorne links - platt
- Spiegelkappe Außenspiegel links - verschürft
- Tür hinten rechts - Kratzer
- Außenspiegel rechts - beschädigt
- Kotflügel rechts - Kratzer
- Stirnwandverkleidung - beschädigt
- Bremsscheiben vorne und hinten - Korrosion
- Sitz vorne links - beschädigt
- Innenraum - Schimmel
- Hauptuntersuchung - kein Nachweis - fällig
- Wartung - kein Nachweis - fällig
- Fahrzeug - stark verschmutzt
- Fahrzeugschlüssel - nicht vorhanden
- Probelauf - nicht möglich
- Erstzulassungsdatum - nicht ermittelbar

**Gutachtennummer: 2504100036**

**Datum: 08.04.2025**

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

## Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

**Gutachtennummer: 2504100036**

**Datum: 08.04.2025**

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Bild 3



Bild 4

**Gutachtennummer: 2504100036**

**Datum: 08.04.2025**

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Bild 5



Bild 6

**Gutachtennummer: 2504100036**

**Datum: 08.04.2025**

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Bild 7