



**Gutachtennummer: 2407100008**

**Datum: 04.07.2024**

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

# Gutachten

## Fahrzeug-Kurzbewertung

Amtl. Kennzeichen	TM 31CLM	Fzg-Ident-Nummer	ZAR93600000096193
Erstzulassung		letzte Zulassung	
Nächste HU		Laufleistung abgelesen	km
Tachostand geschätzt	250000 km	Farbe	Schwarz
Fabrikat	ALFA ROMEO	Typ	166 2.4 JTD
Fahrzeugart	PKW	Aufbauart / Türen	Limousine / 4
Hubraum in cm <sup>3</sup>	2387	Zul. Gesamtgewicht in kg	
Allgemeinzustand	verbraucht		

Die Besichtigung erfolgte am 03.07.2024  
Die Besichtigung erfolgte durch Till März

Abschleppdienst Ruth GmbH  
Rennbahnstr. 8A 65205 Wiesbaden

### kalkulatorische Wertermittlung

	<u>ohne MwSt.</u>	<u>19% MwSt.</u>	<u>mit MwSt.</u>
Händlereinkaufswert	840,34 EUR	159,66 EUR	1.000,00EUR

Das Gutachten umfasst 7 Seite(n) incl.ggf. der Lichtbildanlage mit 8 Fotos

.....  
Der Sachverständige  
Till März

Dieses Gutachten wurde maschinell erstellt und ist ggf. ohne Unterschrift gültig.

**Gutachtennummer: 2407100008**

**Datum: 04.07.2024**

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.


### Technische Daten

Fahrzeugart	PKW
Aufbauart	Limousine, 4-türig
Plätze	5
Hubraum	2387 ccm
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Diesel / 5-Zylinder / Reihe
Fabrikat	ALFA ROMEO
Typ / Untertyp	166 / 2.4 JTD
Farbe	Schwarz

### montierte Bereifung

Reifendimension vorn	225/45 R17 94V
Reifendimension hinten	225/45 R17 91H
Reifenfabrikat vorn	Goodride
Reifenfabrikat hinten	Firestone
Reifenart	Winter-Reifen, Original

Profiltiefe in (mm)



Anzahl der Achsen 2

Grundlage Fahrzeugdaten

### Serienausstattung

Airbag, Fahrer- und Beifahrerseite; Airbag: Seitenairbag Fahrer/Beifahrer; Außenspiegel;  
Colorverglasung; Drehzahlmesser; Fensterheber elektrisch vorn und hinten; Kopfstützen verstellbar,  
vorn; Lederlenkrad; Mittelarmlehne vorn; Nebelscheinwerfer; Polsterung: Lederinnenausstattung;

### Sonderausstattung

Innenspiegel; Räder: Leichtmetallfelgen; Scheinwerferwaschanlage

**Gutachtennummer: 2407100008**

**Datum: 04.07.2024**

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

**Bewertungsrelevante Schadenmerkmale**

- Stoßfänger vorne - gebrochen/verschürft
- Lufteinlassgitter Stoßfänger vorne - beschädigt
- Nebelscheinwerfer links - gebrochen
- Nebelscheinwerfer rechts - gebrochen
- Motorhaube - Korrosion
- Kotflügel rechts - Korrosion
- Felge vorne rechts - verschürft
- Tür vorne rechts - Korrosion/verschürft
- Tür hinten rechts - Korrosion
- Schwellerverkleidung rechts - deformiert
- Seitenwand hinten rechts - Dellen
- Stoßfänger hinten - verschürft
- Parksensoren hinten - beschädigt
- Heckklappe - Korrosion
- Seitenwand hinten links - Korrosion
- Tür vorne links - verschürft
- Felge vorne links - verschürft
- Kotflügel links - Korrosion

**Gutachtennummer: 2407100008**

**Datum: 04.07.2024**

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

## Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

**Gutachtennummer: 2407100008**

**Datum: 04.07.2024**

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Bild 3



Bild 4

**Gutachtennummer: 2407100008**

**Datum: 04.07.2024**

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Bild 5



Bild 6

**Gutachtennummer: 2407100008**

**Datum: 04.07.2024**

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Bild 7



Bild 8