

Gutachtennummer: 2409100043

Datum: 18.09.2024

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Gutachten

Fahrzeug-Kurzbewertung

Amtl. Kennzeichen	WI-R 989	Fzg-Ident-Nummer	W0L0XCF0653032641
Erstzulassung		letzte Zulassung	
Nächste HU	05/2024	Laufleistung	
Tachostand		Farbe	silber metallic
Fabrikat	OPEL	Typ	Combo 1.7 CDTI Tour
Fahrzeugart	PKW	Aufbauart / Türen	Kombi / 5
Leistung	74 kW	Motorart / Zylinder	Diesel / 4
Hubraum in cm ³	1686	Zul. Gesamtgewicht in kg	1855
Allgemeinzustand	verbraucht		

Die Besichtigung erfolgte am 17.09.2024
Die Besichtigung erfolgte durch Till März

DWW Die Werkstatt Wiesbaden GmbH
Willi-Juppe-Straße 4 65199 Wiesbaden

Das Gutachten umfasst 6 Seite(n) incl.ggf. der Lichtbildanlage mit 4 Fotos

.....
Der Sachverständige
Till März

Dieses Gutachten wurde maschinell erstellt und ist ggf. ohne Unterschrift gültig.

Gutachtennummer: 2409100043

Datum: 18.09.2024


Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Technische Daten

KBA-Nummer	0035537
Fahrzeugart	PKW
Aufbauart	Kombi, 5-türig
Plätze	5
Hubraum / Leistung	1686 ccm / 74 kW
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Diesel / 4-Zylinder / Reihe
Schadstoffklasse	Euro 4
Feinstaubplakette	grün
Fabrikat	OPEL
Typ / Untertyp	Combo / 1.7 CDTI Tour
Farbe	silber
Lackart	metallic
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	1365 kg / 1855 kg / 490 kg
Länge / Breite / Höhe	4332 mm / 1684 mm / 1801 mm

montierte Bereifung

Reifendimension	185/60 R15 84T
Reifenfabrikat vorn	Barum
Reifenfabrikat hinten	Fulda
Reifenart	Winter-Reifen, Original

Profiltiefe in (mm)	
---------------------	---

Anzahl der Achsen	2
Radstand	2716 mm

Grundlage Fahrzeugdaten

Gutachtennummer: 2409100043

Datum: 18.09.2024

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Serienausstattung

Airbag Fahrer- und Beifahrerseite; Anti-Blockier-System (ABS) mit Bremsassistent; Bodenbelag Gummi auf der Ladefläche; Dachbefestigungspunkte für Dachträger; Drehzahlmesser; Dritte Bremsleuchte; Fenster: Seitenfenster hinten; Getriebe: 5-Gang-Getriebe; Heckflügeltüren mit Verglasung; Kopfstütze, 3. hinten, höhenverstellbar; Kopfstützen (2); Lackierung: Uni-Lackierung; Laderaumabdeckung; Paket: Elektrik-Paket (Combo); Paket: Exterior-Paket; Paket: Funktionspaket (Combo); Paket: Innenraum-Paket; Paket: Raucher; Pollenfilter; Polster - Stoff; Räder: Stahl 6 J x 15; Schiebetür Fahrerseite mit Kindersicherung; Schiebetür Beifahrerseite mit Kindersicherung; Servolenkung; Sitz: Höheneinstellung Fahrerseite; Sitz: Sitzlängeneinstellung; Sitze: Sitzbank hinten, geteilt und umklappbar (60/40); Wärmeschutzverglasung; Wegfahrsperre

Sonderausstattung

Ablagetische an den Vordersitzrücken; Airbag: Seitenairbags, Fahrer und Beifahrer; Bordcomputer; Dach: Faltschiebedach, Schwarz, elektrisch betätigt; Klimaanlage (FCKW-frei) inkl. Solar Reflect Windschutzscheibe; Lackierung: Zweischichtmetall; Nebelscheinwerfer; Radio: Fernbedienung am Lenkrad; Sitzheizung vorn

Gutachtennummer: 2409100043

Datum: 18.09.2024

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Bewertungsrelevante Schadenmerkmale

- Stoßfänger vorne - verschürft
- Lufteinlassgitter vorne - beschädigt
- Scheinwerfer vorne links und rechts - blind
- Kotflügel vorne links - Delle/Lackschaden
- Seitenblinker vorne links - beschädigt
- Außenspiegel links - verchürft
- Tür hinten links - verkratzt
- Seitenwand hinten links - Delle/Lackschaden
- Stoßfänger hinten links - verschürft
- Stoßfänger hinten mitte - beschädigt
- Stoßfänger hinten rechts - verschürft
- Seitenwand hinten rechts - verformt
- Felge hinten rechts - verformt
- Zierleiste Tür hinten rechts - verschürft
- Schweller rechts - deformiert
- Außenspiegel rechts - verschürft
- Hauptuntersuchung - fällig
- Wartung - kein Nachweis - fällig
- Fahrzeug - stark verschmutzt
- Fahrzeugschlüssel - nicht vorhanden
- Probelauf - nicht möglich
- Fahrzeug lässt sich nicht öffnen
- Fahrgstellnummer konnte nicht abgeglichen werden

Gutachtennummer: 2409100043

Datum: 18.09.2024

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Gutachtennummer: 2409100043

Datum: 18.09.2024

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Bild 3



Bild 4