

**Gutachtennummer: 2409100059**

**Datum: 20.09.2024**

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

# Gutachten

## Fahrzeug-Kurzbewertung

Amtl. Kennzeichen	WI-MO 347	Fzg-Ident-Nummer	W0L0ZCF6881137529
Erstzulassung		letzte Zulassung	
Nächste HU	03/2024	Laufleistung abgelesen	
Tachostand		Farbe	Grau Metallic
Fabrikat	OPEL	Typ	Vectra 1.9 CDTI DPF Edition Plus
Fahrzeugart	PKW	Aufbauart / Türen	Limousine / 5
Leistung	110 kW	Motorart / Zylinder	Diesel / 4
Hubraum in cm <sup>3</sup>	1910	Zul. Gesamtgewicht in kg	1995
Allgemeinzustand	verbraucht		

Die Besichtigung erfolgte am 19.09.2024

Auto-Riegel  
Harald Riegel  
Sankt-Florian-Str. 4 55252 Mainz-Kastel

Die Besichtigung erfolgte durch Till März

Das Gutachten umfasst 6 Seite(n) incl.ggf. der Lichtbildanlage mit 4 Fotos

.....  
Der Sachverständige  
Till März

Dieses Gutachten wurde maschinell erstellt und ist ggf. ohne Unterschrift gültig.

**Gutachtennummer: 2409100059**


**Datum: 20.09.2024**

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

**Technische Daten**

Fahrzeugart	PKW
Aufbauart	Limousine, 5-türig
Plätze	5
Hubraum / Leistung	1910 ccm / 110 kW
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Diesel / 4-Zylinder / Reihe
Schadstoffklasse	Euro 4
Fabrikat	OPEL
Typ / Untertyp	Vectra / 1.9 CDTI DPF Edition Plus
Farbe	Grau
Lackart	Metallic
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	1503 kg / 1995 kg / 492 kg

**montierte Bereifung**

Reifendimension	205/55 R16 91V
Reifenfabrikat	Vredestein
Reifenart	Allwetter-Reifen, Original
Profiltiefe in (mm)	
Anzahl der Achsen	2
Grundlage Fahrzeugdaten	

**Gutachtennummer: 2409100059**

**Datum: 20.09.2024**

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

### **Serienausstattung**

Ablagefächer; Airbag (Seitenairbags); Airbag für Fahrer- und Beifahrerseite; Airbag: Full Size Kopfairbag; Aktivgurtsystem; Außenspiegel für Fahrer- und Beifahrerseite elektr. einstell- und beheizbar; Bordcomputer; Bremsleuchte, dritte; Dieselpartikelfilter; Doppeltonhorn; Drehzahlmesser; Fensterheber, elektrisch vorn; Geschwindigkeitsregler; Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe; Grundausstattung Vectra; Heckscheiben Wisch-/ Waschanlage; Heckscheibenheizung; Interaktives Dynamisches FahrSystem (IDS); Kindersicherung für hintere Türen; Klimatisierungsautomatik; Kopfstützen (3) hinten; Kopfstützen: Aktive Kopfstützen vorn; Lackierung: Uni; Lederlenkrad incl. Schaltknopf Leder; Leichtmetallräder 7 J x 17 im 7-Speichen-Sport-Design; Lenksäule höhen-/ längseinstellbar; Leseleuchten vorn und hinten; Make-Up-Spiegel, beleuchtet in Sonnenblende; Mittelarmlehne verschiebbar, vorn; Mittelarmlehne, hinten; Nebelscheinwerfer; Paket: Raucher; Paket: Sitz; Polster: Stoff/Ledernachbildung; Räder: Reifen-Reparatur-Set; Radio: CD30 MP3, Stereo-CD-Radio; Rücksitzlehne, 1/3 zu 2/3 geteilt, umklappbar; Sitzhöhereinstellung Fahrerseite; Solar Reflect Windschutzscheibe; Triple-Info-Display; Vorrüstung für Kindersitz-Haltesystem "ISOFIX"; Wärmeschutzverglasung, grün getönt; Wegfahrsperre, elektronisch; Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

### **Sonderausstattung**

Fensterheber, elektrisch vorn und hinten; Lackierung: Zweischicht-Metallic; Paket: Sicht; Parkpilot; Sitzheizung, vorn

**Gutachtennummer: 2409100059**

**Datum: 20.09.2024**

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

### **Bewertungsrelevante Schadenmerkmale**

- Stoßfänger vorne - verschürft
- Scheinwerfer vorne links und rechts - blind
- Kotflügel vorne links - verschürft
- Tür vorne links - verkratzt
- Außenspiegel links - beschädigt
- Tür hinten links - deformiert/verschürft
- Stoßfänger hinten - beschädigt
- Parksenor hinten links - beschädigt
- Tür hinten rechts - deformiert
- Außenspiegel rechts - verschürft
- Felge vorne rechts - verschürft
- Bremsscheiben vorne und hinten - Korrosion
- Sitz vorne links - beschädigt
- Hauptuntersuchung - fällig
- Wartung - kein Nachweis - fällig
- Fahrzeug - verschmutzt
- Fahrzeugschlüssel - nicht vorhanden
- Probelauf - nicht möglich
- Fahrzeug lässt sich nicht öffnen
- Fahrgestellnummer konnte nicht abgeglichen werden
- Kilometerstand nicht ermittelbar

**Gutachtennummer: 2409100059**

**Datum: 20.09.2024**

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

## Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

**Gutachtennummer: 2409100059**

**Datum: 20.09.2024**

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Bild 3



Bild 4