

Gutachtennummer: 2410100042 Datum: 17.10.2024

Bei Rückfragen bitte Gutachtenummer und Datum angeben.

Gutachten

Fahrzeug-Kurzbewertung

Amtl. Kennzeichen WI-JV 561

Erstzulassung Nächste HU Tachostand

Fahrzeugart Anhänger

Hubraum in cm³

Allgemeinzustand verbraucht

Die Besichtigung erfolgte am 15.10.2024

Die Besichtigung erfolgte durch Till März

Fzg-Ident-Nummer W092122036BJ10685 letzte Zulassung

Laufleistung abgelesen
Farbe

Farbe weiß
Aufbauart / Türen Koffer
Zul. Gesamtgewicht in kg 3500

Auto-Riegel Harald Riegel

Sankt-Florian-Str. 4 55252 Mainz-Kastel

Das Gutachten umfasst 7 Seite(n) incl.ggf. der Lichtbildanlage mit 6 Fotos

.....

Der Sachverständige

Till März

Dieses Gutachten wurde maschinell erstellt und ist ggf. ohne Unterschrift gültig.



Gutachtennummer: 2410100042

Bei Rückfragen bitte Gutachtenummer und Datum angeben.

Technische Daten

Fahrzeugart Anhänger Aufbauart Koffer

Fabrikat Junge Typ Anhänger

Farbe weiß

zul. Gesamtgewicht 3500 kg

montierte Bereifung

Reifendimension 185 R14C 102/100N

Reifenfabrikat GT-Radial

Reifenart Sommer-Reifen, Original

Anzahl der Achsen 2

Grundlage Fahrzeugdaten

Serienausstattung

Sonderausstattung



Gutachtennummer: 2410100042

Bei Rückfragen bitte Gutachtenummer und Datum angeben.

Bewertungsrelevante Schadenmerkmale

- Kofferaufbau verschürft
- Folienbeklebung löst sich
- Hauptuntersuchung kein Nachweis fällig
- Anhängerseite rechts konnte nicht vollständig besichtigt werden
- Anhänger lässt sich nicht öffnen



Gutachtennummer: 2410100042Bei Rückfragen bitte Gutachtenummer und Datum angeben.

Fotoanlage



Bild 1



Gutachtennummer: 2410100042Bei Rückfragen bitte Gutachtenummer und Datum angeben.



Bild 2



Gutachtennummer: 2410100042Bei Rückfragen bitte Gutachtenummer und Datum angeben.



Bild 3



Bild 4



Gutachtennummer: 2410100042Bei Rückfragen bitte Gutachtenummer und Datum angeben.



Bild 5



Bild 6