

**Gutachtennummer: 2409100057**

**Datum: 24.09.2024**

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

# Gutachten

## Fahrzeug-Kurzbewertung

Amtl. Kennzeichen		Fzg-Ident-Nummer	nicht bekannt
Erstzulassung		letzte Zulassung	
Nächste HU		Laufleistung abgelesen	
Tachostand		Farbe	
Fahrzeugart	Anhänger	Aufbauart / Türen	Anh. f. Boote /
Hubraum in cm <sup>3</sup>		Zul. Gesamtgewicht in kg	
Allgemeinzustand	verbraucht		

Die Besichtigung erfolgte am 17.09.2024  
Die Besichtigung erfolgte durch Till März

DWW Die Werkstatt Wiesbaden GmbH  
Willi-Juppe-Straße 4 65199 Wiesbaden

Das Gutachten umfasst 6 Seite(n) incl.ggf. der Lichtbildanlage mit 5 Fotos

.....  
Der Sachverständige  
Till März

Dieses Gutachten wurde maschinell erstellt und ist ggf. ohne Unterschrift gültig.

**Gutachtennummer: 2409100057**

**Datum: 24.09.2024**

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

**Technische Daten**

Fahrzeugart Aufbauart	Anhänger Anh. f. Boote
Fabrikat Typ	nicht bekannt Bootsanhänger

**montierte Bereifung**

Reifendimension	165 R13C 96/94N
Reifenfabrikat	Compass CT7000
Reifenart	Sommer-Reifen, Original



**Gutachtennummer: 2409100057**

**Datum: 24.09.2024**

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

### **Bewertungsrelevante Schadenmerkmale**

- Rahmen - verkratzt/verschürft/Korrosion
- Hauptuntersuchung - kein nachweis - fällig
- Fahrgestellnummer - nicht ablesbar
- Keine Daten zu dem Anhänger vorhanden
- Hersteller - nicht bekannt

**Gutachtennummer: 2409100057**

**Datum: 24.09.2024**

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

## Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

**Gutachtennummer: 2409100057**

**Datum: 24.09.2024**

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Bild 3



Bild 4

**Gutachtennummer: 2409100057**

**Datum: 24.09.2024**

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Bild 5