

Gutachtennummer: 2410100073

Datum: 30.10.2024

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Gutachten

Fahrzeug-Kurzbewertung

Amtl. Kennzeichen	WI-MN 777	Fzg-Ident-Nummer	WAUZZZ4BZWN087982
Erstzulassung		letzte Zulassung	
Nächste HU		Laufleistung abgelesen	
Tachostand		Farbe	Melange Metallic
Fabrikat	AUDI	Typ	A6 2.4 quattro
Fahrzeugart	PKW	Aufbauart / Türen	Limousine / 4
Leistung	121 kW	Motorart / Zylinder	Benzin / 6
Hubraum in cm ³	2393	Zul. Gesamtgewicht in kg	2135
Allgemeinzustand	verbraucht		

Die Besichtigung erfolgte am 29.10.2024
Die Besichtigung erfolgte durch Till März

Abschleppdienst Ruth GmbH
Rennbahnstr. 8A 65205 Wiesbaden

Das Gutachten umfasst 8 Seite(n) incl.ggf. der Lichtbildanlage mit 8 Fotos

.....
Der Sachverständige
Till März

Dieses Gutachten wurde maschinell erstellt und ist ggf. ohne Unterschrift gültig.

Gutachtennummer: 2410100073

Datum: 30.10.2024


Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Technische Daten

Fahrzeugart	PKW
Aufbauart	Limousine, 4-türig
Plätze	5
Hubraum / Leistung	2393 ccm / 121 kW
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Benzin / 6-Zylinder / V-Motor
Feinstaubplakette	grün
Fabrikat	AUDI
Typ / Untertyp	A6 / 2.4 quattro
Farbe	Melange
Lackart	Metallic
zul. Gesamtgewicht	2135 kg

montierte Bereifung

Reifendimension vorn	195/65 R15 91V
Reifendimension hinten	195/65 R15 91H
Reifenfabrikat vorn	Goodyear
Reifenfabrikat hinten	Hankook
Reifenart vorn	Allwetter-Reifen, Original
Reifenart hinten	Sommer-Reifen, Original



Profiltiefe in (mm)

Anzahl der Achsen 2

Grundlage Fahrzeugdaten

Serienausstattung

Airbag (Seitenairbags) vorne; Airbag für Fahrer und Beifahrer; Anti-Blockier-System (ABS); Antriebs-Schlupf-Regelung ASR; Außenspiegel auf der Fahrer- und Beifahrerseite elektrisch einstellbar, beheizt; Außentemperaturanzeige; Differentialsperre elektronisch (EDS); Drehzahlmesser; Elektronisches-Stabilitäts-Programm ESP; Fensterheber elektrisch vorn und hinten; Getriebe: 5-Gang-Schaltgetriebe; Komfortklimaautomatik (FCKW frei); Kopfstützen vorne und 3 hinten; Nebelscheinwerfer, ellipsoid; Paket Lichtpaket; Rad: Aluminium Gußräder (5 Stück) im 10-Loch-Design; Rücksitzlehne geteilt umklappbar; Servolenkung; Sitze vorn; Verglasung: Wärmeschutzverglasung grün; Wegfahrsperre elektronisch; Zentralverriegelung

Sonderausstattung

Gutachtennummer: 2410100073

Datum: 30.10.2024

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Innenausstattungsline Advance; Lackierung: Metallic; Lendenwirbelstütze; Radio "chorus I";
Schiebe-/Ausstell-/Glasdach, elektrisch

Gutachtennummer: 2410100073

Datum: 30.10.2024

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Bewertungsrelevante Schadenmerkmale

- Stoßfänger vorne - verschürft
- Scheinwerfer rechts und links - blind
- Nebelscheinwerfer links - lose
- Kotflügel vorne links - Korrosion
- Reifen vorne links - verschlissen
- Außenspiegel links - verschürft
- Seitenwand hinten rechts - Delle/Lackschaden
- Kotflügel vorne rechts - Korrosion
- Bremsscheiben vorne - Korrosion
- Bremsscheiben hinten - Korrosion
- Hauptuntersuchung - kein Nachweis - fällig
- Wartung - kein Nachweis - fällig
- Fahrzeug - stark verschmutzt
- Fahrzeugschlüssel - nicht vorhanden
- Probelauf - nicht möglich
- Kilometerstand nicht ablesbar
- Erstzulassungsdatum nicht ermittelbar

Gutachtennummer: 2410100073

Datum: 30.10.2024

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Gutachtennummer: 2410100073

Datum: 30.10.2024

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Bild 3



Bild 4

Gutachtennummer: 2410100073

Datum: 30.10.2024

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Bild 5



Bild 6

Gutachtennummer: 2410100073

Datum: 30.10.2024

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben.



Bild 7



Bild 8