

# 1) Essensausgabe Speisesaal



Zweiteiliger Alux-Rollo, Baujahr 2020, Farbe braun.

Laufschiene für Tablett mit Holzunterbau inkl. Abtrennschienen





Durchgehende Ausgabetheke aus Edelstahl mit integrierter Warmausgabe.  
Die Warmausgabe ist defekt, der Fehler konnte nicht gefunden werden.

## 2) Kochblock I



Gastro-Kochblock bestehend aus:

- Kochplattenherd
- Fritteuse?
- Edelstahlarbeitenflächen

Alle Geräte sind ohne Funktion, die Geräte wurden ca. 2018 stillgelegt.

Es sind keine technischen Unterlagen vorhanden.

### 3) Kochblock II



Gastro-Kochblock bestehend aus:

- Kochgruppenkessel 150l, Hersteller Senkine
- Kochgruppenkessel 80l, Hersteller Senkine
- Kochgruppenkessel 80l, kipp., Hersteller Senkine
- Edelstahlarbeitenflächen

Alle Geräte sind ohne Funktion, die Geräte wurden ca. 2018 stillgelegt.

Es sind keine technischen Unterlagen vorhanden.

#### 4) Spültisch



Ein Edelstahlspültisch mit acht Schubladen, bei alle Schubladen fehlen die Böden.

#### 5) Kombidämpfer Multimax



Zwei Kombidämpfer „eloma“, Hersteller Multimax

Eingeschränkt funktionstüchtig

## 6) Arbeitsblock



Edelstahl Arbeitsblock mit Wasser- und Stromanschlüssen.

In den Schubladen fehlen die Böden.

## 7) Kombidämpfer Rational



Ein Rational-Kombidämpfer „CPC“, teilweise funktionstüchtig.

## 8) Alte Spülküche Cafeteria



Alte Industriespülmaschine, nicht funktionstüchtig, Hersteller????

Edelstahl Hängeschrank

Edelstahl Waschbecken

## 9) Ausgabebereich Cafeteria



Zweiteiliger Alux-Rollo, Baujahr 2020, Farbe braun.

Laufschiene für Tablett mit Holzunterbau, inkl. Abtrennhäschiene

## 10) Arbeitsräume Cafeteria

Edelstahlarbeitsbank mit Handwaschbecken:



Edelstahlarbeitstisch mit Spülbecken:



Edelstahlhängeschränke mit Glasfront:



Ausgabetheke:





Der Ausgabebereich der Cafeteria umfasst:

- Zwei Edelstahlhängeschränke mit Glasfront
- Einen Edelstahlarbeitstisch mit Spülbecken, diversen Fächern und Schubladen. Bei den Schubladen fehlen die Böden
- Eine Edelstahlarbeitsbank mit Handwaschbecken, Schubladen, zwei Edelstahlhängeschränke und Kühlfach
- Eine Ausgabetheke mit drei Auslagen (Glasfront), zwei Auslagen (offen), diversen Unterschränken, Anschlussmöglichkeit eines Kaffeevollautomaten. Die Schubladen fehlen teilweise, es sind keinerlei Böden in den bestehenden Schubladen vorhanden. In der Ausgabetheke sind in den Unterschränken Kühlmöglichkeiten integriert, diese sind teilweise defekt.

Die Abzugshaube der Edelstahlarbeitsbank ist NICHT Teil der Anmeldung, diese muss zwingend im Gebäude verbleiben.

## 11) Fleischvorbereitung





Im Raum der ehemaligen Fleischvorbereitung ist nachfolgende bauseitige Ausstattung abzugeben:

- Eine Edelstahlarbeitsbank mit drei offenen Ablagefächern und vier Schubladen. Bei den Schubladen fehlen teilweise die Böden.
- Vier Edelstalhängeschränke mit Türen
- Ein Edelstalhängeschränk (lang) mit zwei Ebenen
- Ein Edelstahlarbeitstisch mit Handwaschbecken, einem großen Ablagefäche mit Tür, vier Schubladen und zwei offenen Ablageflächen.
- Ein Edelstahlhandwaschbecken

## 12) Spülküche



Eine Doppelhaubenspülmaschine des Herstellers MEIKO. Das Gerät ist derzeit nicht einsatzfähig, zur Wiederherstellung der vollen Funktionalität muss der Osmose-Filter erneuert werden.

### 13) SU 101

a. Bandspülmaschine, anteilig:





Die Bandspülmaschine ist nicht funktionsfähig und bereits seit über 10 Jahren stillgelegt. In der Vergangenheit wurden bereits einige Teile der Bandanlage zurückgebaut, es ist noch ein Teil der Bandanlage sowie die eigentliche Spülmaschine vorhanden.

b. Spültisch:



Ein Edelstahlspültisch mit zwei Spülbecken und Ablagefläche.